



4X4 ACCESSORIES



วันที่:

มิถุนายน 2556

ชื่อผลิตภัณฑ์:

แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ

การใช้งาน:

Isuzu D-Max โมเดลปี 2555 เป็นต้นไป

รหัสผลิตภัณฑ์:

5448110

ราคาจำหน่าย:

12,185 THB

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง)

กลุ่มผลิตภัณฑ์:

031 - แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ ARB

รหัสบาร์โค้ด:


9332018025852

ระยะเวลาการติดตั้ง:

1 ชั่วโมง

วันที่วางจำหน่าย:

ปลายเดือนมิถุนายน 2556



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การออกแบบและการพัฒนา:

ออกแบบมาเพื่อการปกป้องชิ้นส่วนสำคัญใต้ท้องรถ ซึ่งประกอบด้วยคันทันเบาะที่นั่ง, อ่างน้ำมันเครื่อง, ชุดเกียร์และชุดเกียร์ส่งกำลัง แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ ARB ตัดด้วยเลเซอร์, จัดขึ้นรูปและพับเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ

สำหรับแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถของ D-Max ปี 2555 ประกอบด้วยแผงที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตพิถีพิถัน 4 ชิ้นรวมถึงแผงกันกระแทกที่ชุดเกียร์ส่งกำลัง แผงกันกระแทกแต่ละชิ้นเชื่อมยึดโดยตรงกับแชสซีส์รถ ให้การปกป้องอย่างต่อเนื่องจากคานหน้าจนถึงชุดเกียร์ สามารถติดตั้งร่วมกับชุดกันชนหน้า ARB หรือกันชนหน้าที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถสำหรับ D-Max ได้รับการออกแบบให้ควรวีซึ่งจุดลากพ่วงบนแต่ละรางแชสซีส์ที่กำหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

คุณลักษณะ:

- แผ่นเหล็กความหนา 3 มม. ถัดขึ้นรูปและพับให้ความแข็งแรงมากกว่าเหล็กพับแบบมาตรฐาน
- ตัดแผ่นเหล็กด้วยแสลงเซอร์
- ชุบสังกะสีและเคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี
- ช่วยยึดสลักได้รับการป้องกันและง่ายต่อการถอดย้าย เมื่อนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็ค
- ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กทั้งหมดได้รับการป้องกันด้วยการชุบสังกะสี
- ออกแบบให้ใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะ
- ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งขอรูดลากพ่วงที่กำหนดจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

ข้อควรระวัง:

- ถึงแม้ว่าแผงกันกระแทกเหล่านี้จะได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและประโยชน์ในการใช้งาน แต่ควรใช้ความระมัดระวังและการตัดสินใจที่ถูกต้องตามคำแนะนำ เมื่อขับรถยนต์ในสภาพภูมิประเทศทุรกันดารเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผงกันกระแทกและตัวรถให้น้อยที่สุด
- ระหว่างการนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพเมื่อแผงกันกระแทกถูกถอดออกต้องตรวจเช็คให้มั่นใจว่าตัวยึดต่าง ๆ ถูกติดตั้งกลับเข้าไปด้วยค่าแรงบิดที่ถูกต้อง
- ควรหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของแผงกันกระแทกนี้เป็นประจำ ล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่นและวัตถุแปลกปลอมที่อาจเข้าไปเกาะติดอยู่ตามชิ้นส่วนประกอบที่มีความร้อนและที่สำคัญควรใช้ความระมัดระวังเมื่อกำจัดวัตถุแปลกปลอมออกด้วยมือเปล่า ขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนหรือติดเครื่องยนต์อยู่และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบตามความจำเป็น ซึ่งสามารถรับบริการได้จากตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ARB ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ